Permiso Trabajo Crítico PTC

Cuidados y Responsabilidades Para Ejecutar Trabajos de Empresa Contratista

PTC N : 68

Planta : Sopraval

Sección I. Información Empresa	
Empresa Contratista : SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA	Rut Empresa : 76.375.052-3

Sección II. Información General	
OT : 211	ID Ksec : 211
Fecha Inicio : 2025-07-01	Fecha Termino: 2025-07-31
Hora Inicio :06:14	Hora Termino: 10:16
Sector : sopraval	Area : PLANTA FAENADORA
Actividad Del Trabajo : agrosuper	Desviaciones :
Acciones Correctivas :	Observaciones :
Descripción Del Trabajo : estos datos son Prueba	

Ptc Seleccionado
T. Caliente
T. en Altura
T. Eléctrico
Otros Tipos Trabajos

Protección Personal	
Seleccionado	**Nombre**
☑	Casco
☐	Protección Facial
☐	Guantes
☑	Delantal
☐	Respirador
☐	Zapatos (Tipos)
☐	Protección Respiratoria
☐	Protección Auditiva
☐	Gafas De Seguridad
☐	Arnés / Cuerda De Vida
☐	Otros

Permiso Trabajo Crítico PTC

Cuidados y Responsabilidades Para Ejecutar

Trabajos de Empresa Contratista

Trabajo Caliente	
Seleccionado	**Nombre**
☑	Inspeccionó area de trabajo.
☐	Esta libre de materiales combustibles(Carton, Madera , Papel, Petróleo, etc).
☐	Cuenta con la empresa contratista Y/O personal interno con extintor de incendio multiproposito.
☑	El exterior cuenta con el sello certificado y vigente.
☐	Están en buenas condiciones de uso los equipos de soldadura y cableado eléctrico necesarios para su operación.
☐	Realizo las tareas necesarias con apantallar o colocar un biombo en el lugar para proteger las instalaciones que tengan materiales combustibles como aislamiento de edificios o cableado Eléctrico.
☐	Confirmo que el area de trabajo haya sido mojada.
☐	Utilizo los elementos de protección personal adecuados para realizar el trabajo.
☐	Confirmo que en el area de trabajo no contenga materiales o gases inflamables.
☐	Verifico el perímetro del area de trabajo no exista elementos combustibles por lo Menos 15mts. De distancia como asi mismo de construcción de paneles compuestos.
☐	En caso de existir, cubrió aberturas en suelos, paredes o conductos ubicados a menos de 15 metros del area de trabajo.
☐	Si el trabajo de corte y soldadura se realizo sobre tuberías u otro metal, verifico que el que el calor generado no afecte a materiales combustibles por reacción y/o conducción.
☐	Son nefarios otros equipos de extinción, cuales.
☐	En caso de ser soldadura en altura física, cuenta soldador con estrobo acerado.
☐	Es necesario delimitar el area de trabajo.
☐	Fueron revisados los planos correspondientes.
☐	Equipos desenergizados.
☐	Cuentan los esmeriles con su protección correspondientes.
☐	El disco del esmeril corresponde al tamaño correspondiente.
☐	Se encuentra en buenas condiciones el botón de encendido y el cable del esmeril.

Trabajo Caliente	
Seleccionado	**Nombre**
☐	Mantienen en terreno la llave adecuada para retirar el disco del esmeril.
☐	Cuentan con discos diamantados para realizar trabajos en interior planta y/o entretechos.
☐	Cuentan con extintores tipo CO2 para realizar trabajos en interior planta
☐	Cuenta con taladro con mango de apoyo.
☐	Se encuentra en terreno la llave del taladro para retirar las brocas.
☐	Se encuentra en buenas condiciones el botón de encendido y cable de taladro.
☐	Personal conce normativas de seguridad.
☐	Todos conocen y están consientes de los riesgos de la actividad.
☐	Fue capacitado el personal sobre posibles riesgos de la operación y riesgos a tomar.
☐	Se realizara charla de 5 minutos previa a la actividad.
☑	cuentan con experiencia y zapatillas de distribución plasmáticas.

Riegos y Medidas Trabajo Caliente	
Riesgos	**Medidas**
T. Caliente	T. Caliente
T. Caliente	T. Caliente

Trabajo En Altura	
Seleccionado	**Nombre**
☐	Existen Condiciones para acceder al area de trabajo de manera segura.
☐	Existen puntos seguros de anclaje.
☑	Es necesario instalar linia de vida para realizar el trabajo.
☑	Es necesario un sistema restrictivo para realizar el trabajo.
☐	Se encuentran los arnés de seguridad en condiciones optimas para su uso.
☐	Se encuentran lo estrobos en las condiciones optimas de uso.

Trabajo En Altura	
Seleccionado	**Nombre**
☐	Cuenta el personal con eslingas para encargarse en los puntos de trabajo.
☐	En caso de no ser asi, y debiesen engancharse a la estructura del lugar, cuentan con estrobos acerados.
☐	En caso de realizar el trabajo a una altura superior a 5 mt, cuenta con absorbedor de impactos
☐	Durante la instalación de la escala, esta despejada el area.
☐	La escala esta ubicada a una distancia adecuada de cables eléctricos.
☐	La escala esta ubicada sobre una superficie que evitar asentamientos y desplazamiento.
☐	La escala cuenta con zapata y suela antideslizante.
☐	La ubicación de la escala esta libre tránsito peatonal.
☐	La ubicación de la escalera esta libre de tránsito vehicular.
☐	La ubicación de la escalera permite salida en caso de emergencia.
☐	La base de la escalera esta protegida con conos de señalización.
☐	Cuenta con personal suficiente para realizar la albor (mínimo 2 personas).
☐	La escalera es de fibra de vidrio-resistencia dieléctrica (zona de riesgos eléctricos).
☐	Todos los involucrados están calificados para realizar la actividad.
☐	Se realizara charla de 5 minutos previa a la actividad.
☐	Durante el armado y desarme de andamio esta aislada el area.
☐	El andamio esta ubicado a una distancia adecuada del tendido eléctrico.
☐	El andamio esta sobre una superficie que evite asentamiento y desplazamiento.

Riegos y Medidas Trabajo En Altura	
Riesgos	**Medidas**
T. Altura	T. Altura

Permiso Trabajo Crítico PTC

Cuidados y Responsabilidades Para Ejecutar

Trabajos de Empresa Contratista

Trabajo Electrico	
Seleccionado	**Nombre**
☐	Están los equipos debidamente asignados.
☑	El trabajo en equipos energizado es posible.
☑	Todos Los involucrados conocen procedimiento de seguridad.
☐	Todos Los involucrados conocen el objetivo , naturaleza y alcance del trabajo.
☐	Todos Los involucrados están certificados para realizar la actividad.
☐	El acceso al area de trabajo esta redirigida a personal ajeno a la actividad.
☐	Herramientas y equipos de testeo son adecuados y están debidamente asociados.
☐	Epp adecuados, Guantes, Aislante, Zapatos Dieléctricos, Plataforma Aisladas Etc.
☐	Todo el personal esta sin elementos conductores como Anillos, Relojes, Cadenas, Etc.
☐	Todo el personal conoce el punto mas cercano donde interrumpir la energía.
☐	Están los equipos debidamente bloqueados con tarjeta de bloqueo.
☐	Fue capacitado el personal sobre los riegos de la operación y medida a tomar.
☐	Se requiere pruebas de expresividad.
☐	Se realizo charla de 5 minutos previa actividad.

Riesgos y Medidas Trabajo Electrico	
Riesgos	**Medidas**
T. Eléctrico	T. Eléctrico
sss	ss

Otros Tipos Trabajo

Seleccionado	Nombre
☑	Trabajo esmeril
☐	trabajo Entretecho

Riesgos y Medidas Otros Tipos Trabajo	
Riesgos	**Medidas**
Otro Tipo Trabajoaa	Otro Tipo Trabajoaa